



Bedachungen Burmann/Weller GmbH & Co. KG, Germaniastraße 63, 44372 Dortmund-Marten

Kundenaktion

Angebot Frühjahr 2017

**30% auf
Lohnkosten bei
Wartungen!**

**Angebot gültig
bis 01.04.2017***

Bedachungen Burmann/Weller
GmbH & Co. KG
Postfach 70 02 43
44372 Dortmund
Germaniastraße 63
44279 Dortmund-Marten
Fon (0231) 61 30 73
Fax (0231) 61 75 22
www.bedachungen-burmann.de
info@bedachungen-burmann.de

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
ein Dach zu sanieren, ist teuer. Aber wie so oft, gilt auch hier:

Mit der richtigen Wartung kann man die Lebensdauer des Dachs erhöhen.

Keine Dachwartung, kein Versicherungsschutz

Was man zunächst wissen sollte: Wird das Dach nicht regelmäßig gewartet und es entsteht ein Sturmschaden, so verfällt schlimmstenfalls der Schutz der Elementarversicherung. Deshalb ist es anzuraten, Wartungen vom Fachmann durchführen zu lassen und die Rechnungen sorgfältig aufzubewahren.

Kleine Mängel sofort beheben

Besonders aufwändig sind Feuchtigkeitsschäden zu sanieren. Oft dringt das Wasser durch einen kleinen Schaden am Dach ein und kann dann etwa zu Hausschwamm oder Schimmel führen.

Moose, Algen und Schmutz entfernen

Um einer tiefgehenden Vermoosung vorzubeugen, unter der auch die Ziegel leiden, kann ein Dach einfach mit Besen und Wasser (kein Hochdruckreiniger!) gereinigt werden. Von Reinigungsmitteln ist abzuraten, diese sind unnötig und können im schlimmsten Fall die Ziegeloberfläche angreifen. In diesem Zuge sollte auch eine gründliche Reinigung der Dachrinnen vorgenommen werden, so dass nichts verstopft und dadurch Feuchtigkeitsschäden entstehen.

Probleme am Steildach

Zu häufigen Problemen am Steildach zählen lockere Ziegel oder Bleche, Beschädigungen von Schneefang und Dachrinne und insbesondere sollte die Dichtigkeit an Schornstein, Dachfenstern und Lüftungsrohren geprüft werden, da diese Stellen besonders anfällig sind.

Probleme am Flachdach

Beim Flachdach muss besonders auf eine intakte Dachhaut geachtet werden, eine Untersuchung auf Haarrisse oder andere Beschädigungen ist regelmäßig dringend anzuraten. Hier gilt es vor allem, das Abfließen des Regenwassers zu gewährleisten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Daher sollten auch die Anschlüsse zu Kamin, Lüftungsrohren und Gullys gecheckt werden.

Rufen Sie uns gleich an und machen einen Termin aus, es lohnt sich,

0231 / 61 30 73!

Ihr Burmann/Weller Team

*Angebot gilt nicht für bestehende Verträge



Dortmunder
Unternehmerinnenpreis
Gewinnerin 2015